



FICHE TECHNIQUE COLLE A SERIGRAPHIER A L'EAU OKÖTEX 100

Colles à sérigraphier à l'eau qui évitent le saupoudrage des colles thermofusibles pour la réalisation de transfert.

La colle Transterm Métal (existe en transparent et azuré) est recommandée pour les applications transfert et pour les applications transfert foil (mylar).

La colle Transterm LTR Soft 06 est recommandée pour les applications en transfert.

Conditions d'utilisation :

Maille recommandée : 29-43

Température de fixation avant transfert : air libre ou maximum 70°C

Conditions de transfert :

	<u>Transterm Métal</u>	<u>Transterm LTR Soft</u>
Température :	+/- 170°C	+/- 150°C
Temps :	10-20 sec.	10-20 sec.
Pression :	moyenne à forte	moyenne à forte

Pelage à froid